

Radni nalog br: 0222-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 12.06.2026.

Datum: 12.06.2026.

Uređaj: C-LUK TCA6
Ser. br: 55-19-078-759 ESB: 069
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

KV error

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.06.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	10.06.2026.	RS3	Radni sati	5	KOM
3	16.06.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
4	16.06.2026.	RS3	Radni sati	7	KOM
5	16.06.2026.	01405	Monoblok R za TCA6R	1	KOM

Napomena servisera:

Uređaj je javljao pogrešku "KV error (LACKING OF X-Ray)" te zračenje nije bilo moguće. Detekcijom je utvrđen kvar na monobloku. Izvršena je zamjena monobloka novim. Nakon zamjene obavljena je kompletna kalibracija te su svi parametri detaljno testirani i provjereni specijaliziranom mjernom opremom. Sva mjerenja su unutar tvorničkih tolerancija, uređaj radi stabilno i siguran je za daljnji rad.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Matko Biočić	12.06.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera