

## Radni nalog br: 0331-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Osijek  
 Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek  
 Datum prijave: 28.08.2026.

Datum: 28.08.2026.

Uređaj: Clinac iX  
 Ser. br: H296425 ESB: 306  
 Održava: Simteh  
 Status: U kvaru - NE RADI


### Opis kvara:

MLC se neda inicijalizirati.

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 29.08.2026. | Pt4               | Putni trošak           | 1   | KOM |
| 2   | 29.08.2026. | RS2               | Radni sat              | 4   | SAT |
| 3   | 01.09.2026. | PT4               | Putni trošak           | 1   | KOM |
| 4   | 01.09.2026. | 0359              | Carriage motor         | 1   | KOM |
| 5   | 28.08.2026. | PT4               | Putni trošak 4         | 1   | KOM |
| 6   | 28.08.2026. | RS2               | Radni sat              | 3   | SAT |
| 7   | 28.08.2026. | 0370              | Encoder strip          | 1   | KOM |
| 8   | 01.09.2026. | RS2               | Radni sat              | 4   | SAT |
| 9   | 01.09.2026. | 0370              | Encoder strip          | 1   | KOM |

### Napomena servisera:

Promijenjen encoder folija od MLC-a

|                                    |                                                                                                                            |                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>Predao</p> <p>Mladen Vukuša</p> | <p>Ovjerio</p>  <p>Mladen Kasabašić</p> | <p>Datum izvršenja</p> <p>28.08.2026.</p> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera