

## Radni nalog br: 0063-26

Korisnik: KBCSM - Tumori  
 Adresa: Ilica 197, 10000 Zagreb  
 Datum prijave: 23.02.2026.

Datum: 23.02.2026.

Uređaj: TrueBeam  
 Ser. br: H194307 ESB: 304  
 Održava: Simteh  
 Status: U kvaru - NE RADI


### Opis kvara:

XI greška Norm komorice (KVS)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	19.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	19.02.2026.	RS2	Radni sati	3	KOM
3	20.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
4	20.02.2026.	RS2	Radni sati	4	KOM
5	20.02.2026.	0819	Norm komorica	1	KOM
6	23.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
7	23.02.2026.	RS2	Radni sati	6	KOM
8	24.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
9	24.02.2026.	RS2	Radni Sati	3	KOM
10	24.02.2026.	01405	EPS-LP HSS ploča	1	KOM

### Napomena servisera:

Nakon zamjene norm komore i izvršene CBCT kalibracije, uređaj je bio u funkciji jedan dan. Naknadno je uočen kvar u kontroli rotacije unutar kV generatora. Problem je otklonjen zamjenom upravljačke ploče rotacije, nakon čega je uređaj u potpunosti funkcionalan.

Predao Mladen Vukuša	Ovjerio  Vladimira Ugarković	Datum izvršenja 23.02.2026.
-------------------------	---	--------------------------------