

Radni nalog br: 0291-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 29.09.2025.

Datum: 26.09.2025.

Uređaj: Slanted bottom CCU with Novotechnic interface
Ser. br: 38470 ESB: 466
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara: myQA Accept ne prepoznaje CCU kontroler, nije se moguće povezati

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.09.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	26.09.2025.	RS 3	Radni sat 3	2	KOM

Napomena serviseru: Uočeni mrežni problemi, kada je CCU spojen preko bolničke mreže nije moguće povezivanje. CCU konfiguriran za direktno spajanje. U myQA Accept napravljena konfiguracija da je omogućeno i povezivanje "Starog CCU". Također i u OmniPro aplikaciji napravljena podešavanja da se može koristiti "Novi CCU"

Predao Nenad Cuca	Ovjerio	Datum izvršenja 26.09.2025.
	 Đeni Smilović Radojčić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru