

Radni nalog br: 0055-26

Korisnik: JGL
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 13.02.2026.

Datum: 13.02.2026.

Uređaj: KBF P 240 E5.2
Ser. br: 13-17354 ESB: 333
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI


Opis kvara:

-Greška razine vlage (max. vrijednost 7,5%)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.02.2026.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

- Čišćenje tanka demi vode i podešavanje senzora nivoa demi vode.
- Zamjena silikonskih crijeva.
- Nakon servis uređaj postigao zadanu razinu vlage u komori 75%

Predao Besim Husić	Ovjerio  Goran Bojić	Datum izvršenja 13.02.2026.
-----------------------	---	--------------------------------