

Radni nalog br: 0066-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 27.02.2026.

Datum: 27.02.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048220008 ESB: 156
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

- Veća količina ulja ispod i ispred uređaja.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.02.2026.	RS 3	Radni sati	10	KOM
3	27.02.2026.	109831-01	Ulje Vacuum pumpe (ASP)	3	KOM
4	27.02.2026.	25-50703-001	Air filter, 0,2 (ASP)	2	KOM
5	27.02.2026.	26-00391-043	Brza spojka, ravna	2	KOM
6	27.02.2026.	25-52474-001	Air filter (ASP)	1	KOM
7	27.02.2026.	25-00473-001	Hepa filter	1	KOM
8	27.02.2026.	25-05611-0-001	Katalitički filter (ASP)	1	KOM
9	27.02.2026.	25-54624-001	Filter ulja (ASP)	1	KOM
10	27.02.2026.	32-51413-0-001	Windows optic (UV Lamp)	2	KOM

Napomena servisera:

Dijagnostikom utvrđano:

- Curenje ulja iz spojke na povratnom ventilu ulja. Razlog začepljenje usljed velike količine prašine od građevinskih radova u prostoriji gdje se nalazi uređaj.(gletanje i brušenje zidova).
- Velika količina micro prašine je u comori i unutrašnjem dijelu uređaja, a istu je usisala Vacuum pumpa. Ventilatori na uređaju su povukli veću količinu micro prašine u elektroničke komponente.


- Na uređaju su zamjenjeni svi filteri i ulje vacuum pumpe, popis zamjenjenih dijelova nalazi se u gornjem dijelu radnog naloga.

- Detaljno rastavljanje uređaja uz deinstalaciju vacuum pumpe. Čišćenje uređaja od naslaga prašine.

- Odrađeni testovi i kalibracije. Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.

- Testni ciklus broj: 3897 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

- U pivitku radnog naloga su ispisi testova i testni ciklus.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Petar Zorić	Datum izvršenja 27.02.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera