

Radni nalog br: 0067-26

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 27.02.2026.

Datum: 27.02.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050812574411 ESB: 049
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška A01,A05,A07

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.02.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.02.2026.	RS	Radni sati	4	KOM
3	27.02.2026.	000468	Elektromagnetni ventil hladne vode	1	KOM


Napomena servisera:

Servisno podešavanje pozicije brave

Zamjena dvostrukog elektromagnetnog ventila hladne vode. Čišćenje uređaja od naslaga kamenca.

-Podešavanje i čišćenje plovka nivoa vode od naslaga kamenca

-Uređaj odradio testni ciklus na brzom programu bez greške.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Katarina Vladic	Datum izvršenja 27.02.2026.
--------------------------	---	--------------------------------