

## Radni nalog br: 0070-26

Korisnik: KBC Osijek  
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek  
Datum prijave: 02.03.2026.

Datum: 26.03.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC  
Ser. br: 5048220045                      ESB: 343  
Održava: Eurokontakt  
Status: PMI

### Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	26.03.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM
3	26.03.2026.	05-53441-6-002	PM2 Kit Sterrad 100NX (ASP)	1	KOM
4	26.03.2026.	27-00496-040	Crijevo, Najlon 1/4 prozirno (ASP)	1	KOM

### Napomena servisera:

- Na uređaju izvršen polugodišnji redoviti preventivni servis razine PM2 sukladno propisanom servisnom protokolu.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus EXPRESS broj: 4214 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA.

Predao Besim Husić	Ovjerio Ivica Baričević	Datum izvršenja 26.03.2026.
-----------------------	----------------------------	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera