

Radni nalog br: 0072-26

Korisnik: ZVIJEZDA PLUS d.o.o.
Adresa: Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb
Datum prijave: 03.03.2026.

Datum: 04.03.2026.

Uređaj: G7883CD
Ser. br: 44/74331830 ESB: 836
Održava: Eurokontakt
Status: PMI


Opis kvara:

PMI-SERVIS

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	04.03.2026.	RS	Radni sati	6	KOM
3	04.03.2026.	000471	Servisni kit G78XX CD	1	KOM
4	04.03.2026.	001388	Set filter	1	KOM
5	04.03.2026.	002062	Predfilter	1	KOM
6	04.03.2026.	002005	Dos Crijevo 6MM	2	KOM
7	04.03.2026.	002189	Set donje prskalice G7883 CD	1	KOM
8	04.03.2026.	002340	Nosač prskalice dolje	1	KOM

Napomena servisera:

Na uređaju odrađen redoviti preventivni servis sukladno propisanom protokolu

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Ivana Cota-Babačić	Datum izvršenja 04.03.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera