

Datum: 23.09.2025.

Radni nalog br: 0084-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 31.03.2025.

Uređaj: ESWL SIGMA COMPACT
Ser. br: 676 ESB: 062
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Razbijen poklopac udarne glave, potrebno naručiti novi. Zrak u sustavu. Potrebno pronaći razlog curenja. - 14.4.2025

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	30.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	30.10.2025.	RS 3	Radni Sat 3	2	KOM
3	30.10.2025.	001186	Poklopac udarne glave (ESWL)	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Nenad Cuca	Prof.Markić	23.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru