

## Radni nalog br: 0090-26

Korisnik: KBC Zagreb  
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb  
Datum prijave: 13.03.2026.

Datum: 23.03.2026.

Uređaj: Sterrad NX  
Ser. br: 060825 ESB: 359  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - NE RADI

### Opis kvara:

Uređaj na postize Vacum.  
Ne prolazi Vacum test.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.03.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	23.03.2026.	RS3	Radni sati	2	KOM

### Napomena servisera:

Dijagnostika kvara:  
-Neispravan AC Distribution Board  
(Vacum pumpa nema napajanje)  
-Potrebno servisirati Vaporizer (Isparivač)

Predao Besim Husić	Ovjerio Ana Planinić (HERMED Roginić Josip) <i>lojvel</i>	Datum izvršenja 23.03.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera