

Radni nalog br: 0097-26

Korisnik: Dragaš Dental
Adresa: Kralja Tomislava 153, 31431 Čepin Čepin
Datum prijave: 16.03.2026.

Datum: 16.03.2026.

Uređaj: PG8581
Ser. br: 000184659765 ESB: 660
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Curi voda
Tehnička služba objekta će riješiti odvod

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.03.2026.	PT3	Putni trošak	1	KOM
2	17.03.2026.	RS	Radni sat	2	KOM
3	17.03.2026.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM

Napomena servisera:

Dijagnostikom kvara utvrđeno je da odvodna cijev perilice nije dobro zabrtvljena na odvod objekta kao ni odvodna cijev objekta nije dobro pričvršćena a ni fiksirana.

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Sanja Frančešević	Datum izvršenja 16.03.2026.
--------------------------	---	--------------------------------