

Radni nalog br: 0101-26

Korisnik: NZJZ SDŽ
Adresa: Vukovarska ul. 46, 21000 Split
Datum prijave: 18.03.2026.

Datum: 18.03.2026.

Uređaj: PLW 8693 [DS5] SST 3N AC 400V 50Hz / 1N AC 230V
Ser. br: 184662876 ESB: 601
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Neadekvatno strojno pranje laboratorijske opreme.
"Nakon pranja laboratorijsko staklo ostaje mutno i lošije pere"


Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	18.03.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

Podešavanje programa za pranje (povećana količina vode).

Testni program "Intezivni": Prošao bez greške te je staklo adekvatno oprano.

Korisnik zadovoljan rezultatima.

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio  Anita Rakić	Datum izvršenja 18.03.2026.
--------------------------	---	--------------------------------