

## Radni nalog br: 0102-26

Korisnik: KBC Split  
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split  
Datum prijave: 18.03.2026.

Datum: 18.03.2026.

Uređaj: ESWL SIGMA COMPACT  
Ser. br: 680 ESB: 068  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - radi


### Opis kvara:

Fizički oštećena poluga za fiksaciju UZV sonde na ESWL udarnoj glavi

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.03.2026.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	18.03.2026.	RS3	Radni sat 3	2	SAT
3	18.03.2026.	002409	Kuglasta ručka Sigma	1	KOM
4	18.03.2026.	002408	Poluga - ESWL	1	KOM

### Napomena servisera:

Zamjena ručkice za fiksaciju sonde

Predao Nenad Cuca	Ovjerio  Ivana Lovrić	Datum izvršenja 18.03.2026.
----------------------	--	--------------------------------