

Radni nalog br: 0109-26

Korisnik: KB Dubrava
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 24.03.2026.

Datum: 24.03.2026.

Uređaj: GEYSIR CDD1050
Ser. br: 1050821695857 ESB: 221
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Reset servisnog intervala.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	24.03.2026.	PT1	RS1	1	KOM

Napomena servisera:

- Na zaslonu je prezentirano upozorenje: potrebno izvršiti redoviti servis.
- Reset servisnog intervala po uputama iz manuala ne prolazi.
- Poslan je mail Servisnoj podršci Lischka.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 24.03.2026.
	 Petar Zorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera