

Radni nalog br: 0133-26

Korisnik: OB Dubrovnik
Adresa: Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
Datum prijave: 10.04.2026.

Datum: 10.04.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 1033150426 ESB: 362
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

- Osoblje sterilizacije prijavljuje smetnje u disanju u prostoru sterilizacije.
- Potrebno izvršiti mjerenje prisustva vodikovog peroksida (H2O2).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.04.2026.	PT5	Putni trošak 5	2	KOM
2	10.04.2026.	RS 3	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

-Dijagnostika radni nalog broj: 2026-005 (Robert Bajdak), svi testovi prošli bez greške, te se smatra da uređaj radi ispravno.

10.04.2025.

-Test tlaka prošao bez greške.

Testni ciklus: STANDARD broj 2998 prošao bez greške

-(interval mjerenja H2O2 svakih 5 sec.)

-mjerenje započelo u 09:05 h

-mjerenje završilo u 09:34 h

-Rezultat mjerenja u tijeku ciklusa 0,0 PPM


Testni ciklus ADVANCED broj: 2999 prošao bez greške

(Interval mjerenja svakih 5 sec.)

-Mjerenje H2O2 započelo u 09:40 h

-Mjerenje završilo u 10:18 h

-Rezultat mjerenja u tijeku ciklusa 0,0 PPM

Predao Besim Husić	Ovjerio  Ivica Majčica	Datum izvršenja 10.04.2026.
-----------------------	---	--------------------------------