

Radni nalog br: 0135-26

Korisnik: JGL
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 10.04.2026.

Datum: 10.04.2026.

Uređaj: GG 04 G 7883 CD
Ser. br: 44/74336249 ESB: 328
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

DOS-USISNA CIJEV POTRGANA

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.04.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	10.04.2026.	RS	Radni sati	3	KOM
3	15.04.2026.	002355	Usisna cijev 200mm	1	KOM

Napomena servisera:

Zamjena komponente: Izvršena je zamjena usisne cijevi duljine 200 mm na sustavu za doziranje (DOS uređaj).

Odzračivanje: Sustav za doziranje deterdženta/sredstva je uspješno odzračen kako bi se osigurao pravilan protok tekućine.

Kalibracija: Provedena je precizna kalibracija doziranja sredstva prema tehničkim specifikacijama proizvođača.

Testiranje: Uređaj je pušten u rad na programu E. Ciklus je odrađen u potpunosti i bez ikakvih pogrešaka (Error-free).

Zaključak:

Uređaj je tehnički ispravan, kalibriran i spreman za daljnju redovnu uporabu

Predao Mario Petravić	Ovjerio <i>Bojić</i> GORAN BOJIĆ	Datum izvršenja 10.04.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera