

Radni nalog br: 0137-26

Korisnik: OB ZADAR
Adresa: Bože Peričića 5, 23000 Zadar
Datum prijave: 13.04.2026.

Uređaj: Hawo HM 8000 AS-V Seal Cut
Ser. br: 550109 ESB: 264
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Datum: 17.04.2026.

Opis kvara:

Cover senzor error.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	26.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	26.06.2026.	002494	Reedkontakt HM 8000	1	KOM
3	26.06.2026.	xxx	Matična plpča Hawo 8000	2	KOM

Napomena servisera:

-Izmjena zaštitnog senzora poklopca noža
-Zamjena matične ploče i kalibracije.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 17.04.2026.
	 Ana Mavar	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera