

Radni nalog br: 0139-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 13.04.2026.

Datum: 03.08.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050815665463 ESB: 168
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

CURI VODA

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	14.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	14.04.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

Zamijenjena brtva na ventilu vruće vode.
Nakon testnog ciklusa voda nigdje ne curi
Uređaj radi

Predao Mario Petravić	Ovjerio  Jasminka Cerovec	Datum izvršenja 03.08.2026.
--------------------------	--	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera