

Radni nalog br: 0144-26

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 16.04.2026.

Datum: 16.04.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050809604734 ESB: 091
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Uređaj ne radi
nakon čišćenja od kamenca uređaj vraćen u funkciju

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.04.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	16.04.2026.	RS	Radni sati	3	KOM

Napomena serviseru:

Izvršeno detaljno čišćenje unutrašnjosti uređaja od naslaga kamenca mehaničkim i kemijskim putem.
Servis regulacije nivoa: Očišćene naslage kamenca i nečistoća na plovku nivoa vode radi osiguranja ispravnog mjerenja.
Servis ventila: Izvršeno rastavljanje i temeljito čišćenje jednostrukog i dvostrukog elektromagnetskog ventila.
Uređaj je pušten u rad, provjeren je ulaz vode i rad ventila. Uređaj je trenutno funkcionalan.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 16.04.2026.
	 Tihomir Marjanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru