

Radni nalog br: 0159-26

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 04.05.2026.

Datum: 04.05.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050815665501 ESB: 167
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Uređaj pokazuje grešku A05-Greška brave

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	04.05.2026.	RS	Radni sat	2	KOM

Napomena servisera:

Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da je servis na Vašem uređaju uspješno izvršen. Tehničkom intervencijom utvrđeno je da je došlo do zaglavljivanja i pomicanja brave vrata iz njezinog ležišta, što je bila izravna posljedica neadekvatnog rukovanja uređajem. Uređaj je sada vraćen u puno funkcionalno stanje, no kako bismo spriječili ponavljanje istog kvara, nepotrebne zastoje u radu i dodatne troškove servisa, ljubazno Vas molimo da provedete dodatnu edukaciju osoblja o pravilnom korištenju.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 04.05.2026.
	 Tihomir Marjanović	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera