

Radni nalog br: 0160-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 06.05.2026.

Datum: 05.05.2026.

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662
Ser. br: 121200439 ESB: 102
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

- 3462 isteklo vrijeme evakuacije
- Prilikom "vakuum testa" tlak ne dostiže vrijednost ispod 6.0kPa.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.05.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	05.05.2026.	RS	Radni sat	10	KOM
3	05.05.2026.	002524	Silikonska brtva vrata	1	KOM

Napomena servisera:

- Dijagnosticiranjem nedostataka na uređaju utvrđena su oštećenja na brtvi vrata (sterilna strana).
- Izmjena brtve vrata na sterilnoj strani i čišćenje brtve vrata na čistoj strani.
- Reparacija i otklanjanje nečistoća u filterima za dotok vode.
- Reparacija konektora na modulu za kontrolu komprimiranog zraka.
- Podešavanje senzora za pozicioniranje vrata.
- Vakuum test EN-285 (ciklus:12371)- prošao bez greške
- Bowie-Dick test (ciklus:12372)- prošao bez greške. Kontrola: NEGATIVNA

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Larisa Smriko	05.05.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera