

Radni nalog br: 0164-26

Korisnik: ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

Datum: 07.05.2026.

Adresa: Ilica 224, 10000 Zagreb

Datum prijave: 07.05.2026.

Uređaj: pg8583

Ser. br: 74389641 ESB: 604

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

GREŠKA F462- GREŠKA PRSKALICE

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.05.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	07.05.2026.	RS	Radni sat	1	KOM
3	07.05.2026.	001315	Servisni kit	1	KOM
4	07.05.2026.	002184	Prskalica	1	KOM

Napomena servisera:

Tijekom servisne intervencije i pregleda uređaja Miele PG 8583 utvrđeno je mehaničko oštećenje mlaznice (prskalice). Do oštećenja je došlo uslijed preopterećenja donje košare teškim predmetom. Zbog prevelike mase predmeta, košara se tijekom ciklusa pranja savinula (ugnula), što je smanjilo potreban prostor za rotaciju mlaznice. U fazi rada, mlaznica je udarila u deformiranu košaru, što je rezultiralo njezinim fizičkim oštećenjem i prestankom pravilne funkcije. Preporuka: Kako bi se izbjegla ponovna oštećenja, potrebno je pridržavati se propisanih ograničenja nosivosti košara te osigurati da teški predmeti ne uzrokuju deformaciju mreže košare koja bi mogla blokirati putanju rotirajućih dijelova.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 07.05.2026.
	 Martina Dorić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera