

Datum: 18.08.2025.

Radni nalog br: 0188-25

Korisnik: ANSAR-ANALITIKA d.o.o.

Adresa: Zagrebačka cesta 164A, 10000 Zagreb

Uređaj: PG8536CD

Ser. br: 00/74395262 ESB: 921

Održava: Eurokontakt

Vrsta
posla: PMI

Opis
kvara: Poštovana Na našoj perilici QCUZO-PERI02, MIELE, PG 8536, 00/74395262 imamo potrebu za izvođenje preventivnih aktivnosti u smislu dekomisije stroja. Trebali bismo Vaš pregled za točke: 0060 (Stavka 11 LZPO) Dovod i odvod vode Izvrši mjerenja: - Tvrdoca vode u uređaju (≤ 4 °dH) - Vodljivost DEMI vode u uređaju (preporuka: ≤ 15 µS/cm) - Provjera odvoda vode (s) 0130 (Stavka 21 LZPO) Sigurnosne provjere Funkcionalna provjera sigurnosnih naprava. Ispitivanje sigurnosti u skladu s VDE 0701/0702. Termo električna provjera (parametar dezinfekcije). Očitavanje i resetiranje memorije grešaka.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.07.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena serviser:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Leo Hudin	Kreso Mesarek	18.08.2025.