

Radni nalog br: 0200-26

Korisnik: KBC Osijek
Adresa: Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek
Datum prijave: 21.05.2026.

Datum: 05.06.2026.

Uređaj: Sterrad 100 NX AC
Ser. br: 1046190019 ESB: 339
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.06.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM
2	05.06.2026.	32-51413-0-801	Optički filter-mali (ASP)	2	KOM
3	05.06.2026.	32-03557-0-801	Optički filter H2O2 (ASP)	1	KOM
4	05.06.2026.	109831-01	Ulje vakum pumpe, L-1668FM (ASP)	3	KOM
5	05.06.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
6	05.06.2026.	25-51198-001	Hepa filter (ASP)	1	KOM
7	05.06.2026.	25-50703-001	Filter zraka 25mm (ASP)	2	KOM
8	05.06.2026.	74-50773-001	Luer, Male 1/4-28 (ASP)	1	KOM
9	05.06.2026.	33-05613-0-001	Adapter konv. filtera (ASP)	1	KOM
10	05.06.2026.	100910-01	UV Žarulja (ASP)	1	KOM
11	05.06.2026.	RS 3	Radni sati	8	KOM
12	05.06.2026.	PT 4	Putni trošak	1	KOM

Napomena serviseru:

- Na uređaju odrađen redoviti preventivni polugodišnji servis sukladno propisanoj proceduri.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus EXPRES broj: 6718 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološka kontrola: NEGATIVNA

NAPOMENA:

- Na slijedećem servisu, ako ne i prije potrebno servisirati VAPORIZER (Isparivač).
- Zamjena crijeva za dodjelu hidrogena.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 05.06.2026.
	 Mirjana Mastelica	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru