

Datum: 06.08.2025.

Radni nalog br: 0206-25

Korisnik: OB Dubrovnik

Adresa: Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

Datum
prijava: 16.07.2025.

Uređaj: Sterrad NX

Ser. br: 1033150426 ESB: 362

Održava: Eurokontakt

Status: U kvaru - NE RADI

Opis Dana 16. 07. 2025. godine detektiran je kvar na plazma sterilizatoru Johnson & Johnson
kvara: Sterrad NX; s/n: 1033150426 koji se očituje porukom pogreške: H2O2 ADJUSTEMENT
FAILED (Fotografija 1 u privitku). S obzirom na navedeno molimo Vas da organizirate
žurnu servisnu intervenciju te nas o terminu iste obavijestite (mail-om ili telefonski).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.07.2025.	PT5	Putni trošak 5	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Nikša Kulaš, ing.	06.08.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera