

Datum: 18.08.2025.

Radni nalog br: 0211-25

Korisnik: OB Pula

Adresa: Santoriova ulica - Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula
(Pola)

Uređaj: Parni sterilizator -1 PS5662

Ser. br: 121200439 ESB: 102

Održava: Eurokontakt

Vrsta
posla: U kvaru - radi

Opis Nepoznata pozicija sigurnosnog klina na sterilnoj strani.
kvara: Potrebno napraviti radni nalog u Operi i fakturirati.
Dodatni kvar cilindra. Riješeno.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	21.07.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Leo Hudin	TEHNIČKA SLUŽBA	18.08.2025.