

Radni nalog br: 0217-26

Korisnik: KBC Sestre milosrdnice
Adresa: Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb
Datum prijave: 08.06.2026.

Datum: 06.07.2026.

Uređaj: GEYSIR CCD1050
Ser. br: 1050812574415 ESB: 053
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška A09, potrebna izmjena releja.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	06.07.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	06.07.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
3	06.07.2026.	002566	Relej 24V 16A 3NO (LISCHKA)	1	KOM

Napomena servisera:

-Kontrola rada uređaja.
-Izmjena neispravnog relejnog sklopa
-Testni ciklus prošao bez greške

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Tihomir Marjanović	06.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera