

Radni nalog br: 0221-26

Korisnik: JGL
Adresa: Svilno 20, 51000 Rijeka
Datum prijave: 11.06.2026.

Datum: 11.06.2026.

Uređaj: Perilica PG 8583
Ser. br: 018429984 ESB: 118
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Greška 475

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	11.06.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	11.06.2026.	RS	Radni sat	5	KOM
3	11.06.2026.	RS	Radni sat	5	KOM
4	11.06.2026.	001366	Relej	1	KOM
5	11.06.2026.	000107	Tlačni senzor	1	KOM

Napomena servisera:

-Dijagnosticiranjem nedostataka utvrđene nepravilnosti na visokoltančnoj pumpi (pumpa blokirana predmetom (čepovi))
-izmjena relejnog sklopa
-izmjena tlačnog senzora na visokotlačnoj pumpi
Testni program "Masno 85"-prošao bez greške

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 11.06.2026.
	 Goran Bojić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera