

**Radni nalog br: 0225-26**

Korisnik: Klinički bolnički centar Split  
Adresa: Spinčičeva 1, 21000 Split  
Datum prijave: 15.06.2026.

Datum: 16.06.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC  
Ser. br: 1048180068 ESB: 353  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - NE RADI

**Opis kvara:**

Ne postiže vakuum

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 16.06.2026. | PT4               | Putni trošak 4         | 1   | KOM |
| 2   | 16.06.2026. | RS 3              | Radni sati             | 3   | KOM |

**Napomena servisera:**

- Na uređaju dijagnosticirano da su kalibracije tlakova izvan parametara.
- Nakon kalibracija i servisnog podešavanja vakum test prošao bez greške.
- Ako se problem ponovi potrebna zamjena baratrona 30Tor.

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Predao      | Ovjerio         | Datum izvršenja |
| Besim Husić | Boris Slišković | 16.06.2026.     |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera