

Radni nalog br: 0229-26

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Datum prijave: 16.06.2026.

Datum: 16.06.2026.

Uređaj: PG 8582 CD
Ser. br: 184648188 ESB: 657
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Greška 422 (Visoka vodljivost demi vode)

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.06.2026.	RS	Radni sati	2	KOM

Napomena serviseru:

Greška 422 (Visoka vodljivost demi vode).

-Uređaj radi ispravno sve do završnog ispiranja demi vodom. Tada senzor u perilici očitava visoku vodljivost demi vode.

GRANIČNA VRIJEDNOST KOJA JE PREPORUČENA OD PROIZVOĐAČA MIELE JE <5 micro simensa.

-Uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 16.06.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru