

Radni nalog br: 0231-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 18.06.2026.

Datum: 23.06.2026.

Uređaj: AlignRT - SRS
Ser. br: 260-0755 ESB: 637
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Tijekom SRS postupka na linearnom akceleratoru TrueBeam HDMLC došlo je do gašenja AlignRT kamere i istovremenog prekida zračenja. Navedena situacija se vece više puta ponovila tijekom QA-a i predstavlja problem u radu.

Molim dijagnostiku i servis po potrebi

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.06.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Nenad Cuca	Juraj Bibić	23.06.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera