

Radni nalog br: 0234-26

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 23.06.2026.

Datum: 07.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250312 ESB: 809
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

- Dijagnostikom utvrđeno da Vacuum pumpa ne spušta tlak ispod 50 Tor.
- Vacuum test ne prolazi.
- Potrebna zamjena Vacuum pumpe.
- Uređaj u JAMSTVU.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.07.2026.	03-53799-0-803	Vacuum pumpa, Sterrad 100NX (ASP)	1	KOM
2	07.07.2026.	PT1	Radni sati	1	KOM
3	07.07.2026.	RS3	Radni sati	6	KOM
4	23.07.2026.	06-52420-0-002	HOSE INTAKE, VACUUM PUMP (D63L)	1	KOM

Napomena servisera:

- Na uređaju izvršena zamjena Vacuum pumpe.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: 105 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 07.07.2026.
	 Zorić Petar	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera