

Radni nalog br: 0235-26

Korisnik: Internacionalni medicinski centar Piora
Adresa: Kralja Tomislava 153, 31431 Čepin
Datum prijave: 23.06.2026.

Datum: 23.06.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX
Ser. br: 5046230191 ESB: 380
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

- Uređaj ne postiže Vacuum.
- Ne prolazi vacuum test.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.06.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM
2	23.06.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
3	23.06.2026.	109831-01	Ulje Vacumske pumpe, L-1668FM (ASP)	3	KOM
4	23.06.2026.	33-05613-0-001	Adapter konvertibilnog filtera (ASP)	1	KOM
5	23.06.2026.	RS 3	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera:

- zamjena ventila za dodjelu hidrogena.
- Dijagnostikom utvrđeno da je u ulju Vacuum pumpe prisutna voda (Kapljice vode u filteru ulja i na brtvama). Vacuum pumpa ima čudan zvuk.
- Ulje i filter ulja zamjenjeni preventivno. Nakon zasmjene ulja i filtera ulja zvuk pumpe ok.
- Postoji mogućnost da prilikom otvaranja autoklava, (koji se nalazi odmah do uređaja Sterrad 100NX), uđe para u komoru i ista se kondenzira. A vacuum pumpa je usisa u ulje.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus EXPRES broj: 258 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Branimir Lovrić	23.06.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera