

Datum: 26.08.2025.

Radni nalog br: 0239-25

Korisnik: OB Pula

Adresa: Santoriorova ulica - Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula
(Pola)

Uređaj: Sterrad NX

Ser. br: 130217 ESB: 364

Održava: Eurokontakt

Vrsta
posla: PMI**Opis
kvara:** Ukupan broj ciklusa na uređaju: 9503 Greška: H202
Delivery failure Area Too Low. Otklon kvara i redovni
godišnji preventivni servis razine PM2.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.08.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	27.08.2025.	100798-06	PM2 Kit, Sterrad NX	1	KOM
3	27.08.2025.	26-00391-043	Brza spojka 1/4	2	KOM
4	27.08.2025.	27-00496-040	Prozirno crijevo	1	KOM
5	27.08.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM

Napomena serviser: -Na uređaju odrađen preventivni godišnji servis sukladno propisanoj proceduri. --Svi testovi i kalibracije prošli bez problema. -Testni ciklus broj: 9503 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Teh. služba Larisa Smriko	Datum izvršenja 26.08.2025.
-----------------------	---	--------------------------------