

Datum: 01.09.2025.

Radni nalog br: 0248-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica - Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 01.09.2025.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399509 ESB: 108
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Greška visoke temperature komore tokom sušenja Uređaj slabije suši. Uređaj u funkciji, bez sušenja.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	16.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	16.10.2025.	RS	Radni sati	8	KOM
3	16.10.2025.	001738	Ventilator 230/400V 50/60Hz 0,9 KW	1	KOM

Napomena serviser: Na uređaju zamjenjen motor sušenja.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Larisa	01.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser