

Radni nalog br: 0253-26

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 01.07.2026.

Datum: 01.07.2026.

Uređaj: Perilica PG 8528
Ser. br: 51/074399508 ESB: 107
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Kvar sušenja

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	01.07.2026.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	01.07.2026.	RS	Radni sati	6	KOM
3	01.07.2026.	DI1	Dijagnostika kvara	1	KOM

Napomena servisera:

Opis izvršenih radova i utvrđeno stanje: Zaprimanje prijave: Korisnik je prijavio poteškoće s funkcijom sušenja. Dijagnostika: Izvršen je detaljan pregled svih komponenti sustava sušenja. Testiranje: Pokrenuto je ukupno 5 uzastopnih testnih ciklusa pranja i sušenja. Sva testiranja izvršena su na programu DES VARIO TD. Zaključak: Tijekom svih 5 ciklusa uređaj je radio stabilno, postizao je zadane temperature i parametre te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u radu. Uređaj je u potpunosti tehnički ispravan.

Ali postojeći ispuh ventilacije (odnosno sama ventilacijska linija) na koju su spojene sve tri perilice nema dovoljan promjer za adekvatan odvod zraka u fazi sušenja. Navedeni nedostatak uzrokuje povrat i zadržavanje vlage, što izravno utječe na učinkovitost sušenja. Napominjemo kako je ovaj problem s nedostatnim kapacitetom ventilacije već u nekoliko navrata službeno prijavljen tehničkoj službi bolnice na rješavanje.

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 01.07.2026.
	 Larisa Smriko	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera