

Datum: 02.09.2026.

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: Ordinacija kirurške protetike i 3D tehnologije
Datum prijave: 06.07.2026.

Uređaj: Steril Maximum 18l
Ser. br: BB1NAM1383 ESB: 311
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

-Greška razine demi vode

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	02.09.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	02.09.2026.	RS	Radni sat	3	KOM
3	02.09.2026.	002607	Vodena pumpa BMS	1	KOM
4	02.09.2026.	000985	Sterilni filter	1	KOM

Napomena serviseru:

-Izmjena vodene pumpe za nadopunu tanka.
-Testni ciklus prošao bez greške.
-Kontrola rada i puštanje u rad.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Antonio Čubrić	Petar Zorić	02.09.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru