

Radni nalog br: 0261-26

Korisnik: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA
Adresa: Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb
Datum prijave: 06.07.2026.

Datum: 07.07.2026.

Uređaj: STERRAD 100NX
Ser. br: 5048250312 ESB: 809
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Ne prolazi vacuum test.
Vacum pumpa-jamstvo

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	07.07.2026.	03-53799-0-803	Vacum pumpa, Sterrad 100NX (ASP)	1	KOM
2	07.07.2026.	PT1	Putni trošak	1	KOM
3	07.07.2026.	RS3	Radni sati	6	KOM

Napomena serviseru:

- Na uređaju izvršena zamjena Vacum pumpe.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus STANDARD broj: prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Petar Zorić	07.07.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru