

Radni nalog br: 0279-26

Korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije Datum: 27.08.2026.
Adresa: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka
Datum prijave: 20.07.2026.

Uređaj: G7883 CD
Ser. br: 44/74332762 ESB: 312
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi


Opis kvara:

Greška F-26
procurila odvodna pumpa na sabirnoj posudi

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.08.2026.	PT3	Putni trošak 3	2	KOM
2	27.08.2026.	RS	Radni sati	6	KOM
3	27.08.2026.	001119	Odvodna pumpa-Miele	1	KOM
4	27.08.2026.	002281	Obujmica za crijevo 32	1	KOM
5	27.08.2026.	002282	Obujmica za crijevo 35	1	KOM

Napomena servisera:

Perilici je zamjenjena pumpa i odrađen je probni ciklus di je perilica odradila testni ciklus bez problema

Predao Mario Petravić	Ovjerio	Datum izvršenja 27.08.2026.
	 Lidija Klausberger	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera