

Datum: 23.09.2025.

Radni nalog br: 0281-25

Korisnik: KBC Rijeka
Adresa: Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Datum prijave: 23.09.2025.

Uređaj: Vacuklav 24 BL+
Ser. br: 201624-BL 1067 ESB: 318
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Greska 36- nizak tlak i temperatura tokom rada, obavjest o godišnjem servisu te visoka vodljivost vode

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	23.09.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	23.09.2025.	000589	mjesana masa za demi vodu	12	KOM
3	23.09.2025.	USL	set potrosni materijal	1	KOM
4	23.09.2025.	DI1	dijagnostika kvara	1	KOM
5	23.09.2025.	RS	RADNI SATI 2X	4	KOM

Napomena servisera:

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
	Alenka Crljenica-lovrić 091/4478564	
Mario Petravić	<i>stroi</i>	23.09.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera