

## Radni nalog br: 0289-25

Korisnik: OB Pula  
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)  
Datum prijave: 29.09.2025.

Datum: 29.09.2025.

Uređaj: Parni sterilizator-3 PS5662  
Ser. br: 121200440 ESB: 104  
Održava: Eurokontakt  
Status: U kvaru - radi

**Opis kvara:** Curi voda na c.pumpi (potrebna reparacija ili zamjena pumpe).

| Rbr | Datum       | Šifra / kat. broj | Naziv artikla / usluge | Kol | JMJ |
|-----|-------------|-------------------|------------------------|-----|-----|
| 1   | 29.09.2025. | PT3               | Putni trošak 3         | 1   | KOM |

**Napomena serviser:**

|             |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| Predao      | Ovjerio         | Datum izvršenja |
| Besim Husić | Tehnička služba | 29.09.2025.     |

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser