

Datum: 04.09.2026.

Korisnik: KIM Mljekara Karlovac d.o.o.
Adresa: Mekušanska cesta 51, HR-47000 Karlovac
Datum prijave: 07.08.2026.

Uređaj: PG8583CD
Ser. br: 00/018425624 ESB: 876
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

597 – greška u komunikaciji.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	04.09.2026.	PT2	Putni trošak 2	1	KOM
2	04.09.2026.	RS	Trošak radnih sati	8	SAT
3	04.09.2026.	000875	EGL-681-B Elektronika	1	KOM
4	04.09.2026.	001722	Elektronička upravljačka jedinica efu 670-k miele	1	KOM
5	04.09.2026.	002449	Plovak	1	KOM
6	04.09.2026.	002677	Odvodna pumpa BE28 B4-182	1	KOM
7	04.09.2026.	001366	Releji grijača	3	KOM

Napomena serviser:

- Izmjena oštećenog frekventnog regulatora
- Izmjena oštećene zaštite od potopa radnog prostora
- Izmjena dotrajalih releja.
- Izmjena oštećene glavne upravljačke ploče
- Izmjena oštećene pumpe za izbacivanje vode.
- Čišćenje uređaja od prljavštine
- Kontrola rada i puštanje u pogon
- Testni program "Univerzalni" prošao bez greške

Predao Antonio Čubrić	Ovjerio	Datum izvršenja 04.09.2026.
	 Mateja Babić	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser