

Radni nalog br: 0299-25

Korisnik: KBC Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 30.09.2025.

Datum: 27.10.2025.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 060825 ESB: 359
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara: Potrebna zamjena povratnog ventila ulje (curi ulje).

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	27.10.2025.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	27.10.2025.	28-51971-001	Povratni ventil ulja (ASP)	1	KOM
3	27.10.2025.	26-00391-043	Brza spojka ravna 1/4 (ASP)	2	KOM
4	27.10.2025.	RS 3	Radni sati	3	KOM

Napomena servisera: Na uređaju zamjenjen povratni ventil ulja.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Ana Planinić	27.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera