

Radni nalog br: 0311-25

Korisnik: OB Pula
Adresa: Santoriova ulica – Via Santorio Santorio 24A, 52100 Pula (Pola)
Datum prijave: 01.10.2025.

Datum: 01.10.2025.

Uređaj: Plazma sterilizator STERRAD 100NX
Ser. br: 1048170208 ESB: 109
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	01.10.2025.	PT3	Putni trošak 3	1	KOM
2	01.10.2025.	RS3	Radni sati	7	KOM
3	01.10.2025.	25-50703-001	Air filter 0,2mm PT (ASP)	2	KOM
4	01.10.2025.	33-05613-0-001	Adapter konv. filtera	1	KOM
5	01.10.2025.	74-50773-001	Luer male, 1/4-28	2	KOM
6	01.10.2025.	100910-01	UV Žarulja	1	KOM
7	01.10.2025.	25-54624-001	Filter ulja	1	KOM
8	01.10.2025.	25-54623-001	Ulje vacuum pumpe	3	KOM
9	01.10.2025.	32-51413-0-001	Win. Opt. detector	2	KOM
10	01.10.2025.	32-03557-0-801	Win.opt. H2O2 detector	1	KOM
11	01.10.2025.	26-00391-043	Brza spojka/ravna 1/4 (ASP)	2	KOM
12	01.10.2025.	27-00496-040	Crijevo najlon 1/4	1	KOM

Napomena serviseru: -Na uređaju izvršen redoviti polugodišnji preventivni servis. -Zamjenjeni gore nabrojani rezervni dijelovi. -Svi testovi i kalibracije prošli bez problema. -Testni ciklus br.: 2149 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. -Biološka kontrola: Negativna.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Marino Reljica	01.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru