

Radni nalog br: 0313-26

Korisnik: Klinički bolnički centar Zagreb
Adresa: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Datum prijave: 17.08.2026.

Datum: 13.08.2026.

Uređaj: Zaštitna vrata za bunker linearnog akceleratora, klizna sa protokom zraka
Ser. br: 1710038 ESB: 420
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - radi

Opis kvara:

Promjena šine.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	13.08.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	13.08.2026.	RS2	Radni sati	10	KOM
3	14.08.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
4	14.08.2026.	RS2	Radni sati	8	KOM

Napomena servisera:

Nakon provedene kontrole vodilice (šine) zaštitnih vrata na bunkeru akceleratora, pristupilo se zamjeni iste. Dva servisera tvrtke Refaflex izvršila su zamjenu stare šine te montirala i nivelirala novu. Radovi su izvedeni profesionalno i u potpunosti prema tehničkim propisima i standardima struke. Svi navedeni radovi i ugrađeni dijelovi izvršeni su unutar jamstvenog roka. Sukladno tome, trošak zamjene šine se neće naplaćivati. Nakon ugradnje nove šine, izvršeno je testiranje hoda i nalijeganja vrata. Vrata bunkera akceleratora sada se kreću ispravno, stabilno i zadovoljavaju sve sigurnosne zahtjeve.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Mladen Vukuša	Vedran Manestar	13.08.2026.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera