

Datum: 18.08.2026.

Korisnik: HERMED Servis medicinske opreme d.o.o. za usluge
Adresa: Radnička cesta 34, 10000 Zagreb
Klinika/odjel: KBC Zagreb-Jordanovac
Datum prijave: 18.08.2026.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 060824 ESB: 358
Održava: Eurokontakt
Status: U kvaru - NE RADI

Opis kvara:

Neispravna bravica vrata.

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	18.08.2026.	PT1	Putni trošak 1	1	KOM
2	18.08.2026.	74-51398-001	Latch, Push to close	1	KOM
3	18.08.2026.	RS	Radni sat	3	KOM

Napomena servisera:

- Izmjena neispravne bravice zatvaranja vrata.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Testni ciklus Standard broj: 5320 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.

Predao Besim Husić	Ovjerio  Nevena Šaldić	Datum izvršenja 18.08.2026.
-----------------------	---	--------------------------------

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa servisera