

Radni nalog br: 0315-25

Korisnik: KBC Split
Adresa: Spinčićeve 1, 21000 Split
Datum prijave: 03.10.2025.

Datum: 03.10.2025.

Uređaj: Sterrad NX
Ser. br: 160264 ESB: 355
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PM servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	03.10.2025.	PT4	Putni trošak 4	1	KOM
2	03.10.2025.	RS 3	Radni sati	7	KOM
3	03.10.2025.	109831-01	Ulje Vacuum pumpe	1	KOM
4	03.10.2025.	256-08560-001	Filter ulja NX (ASP)	1	KOM
5	03.10.2025.	25-52153-001	Filter zraka NX (ASP)	1	KOM
6	03.10.2025.	25-00473-001	Hepa filter	1	KOM
7	03.10.2025.	33-51158-0-001	Spacer, Electrode	6	KOM
8	03.10.2025.	33-53558-0-001	Nosač police/Gornji	2	KOM
9	03.10.2025.	100910-01	UV žarulja (ASP)	1	KOM
10	03.10.2025.	32-03557-0-801	Win. optic H2O2 Detector	1	KOM
11	03.10.2025.	32-514130-001	Win.opt. (Optički filter)	2	KOM
12	03.10.2025.	33-05613-0-001	Adapter Konvertibilnog filtera (ASP)	1	KOM
13	03.10.2025.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena	1	KOM
14	03.10.2025.	26-00391-043	Brza spojka 1/4	2	KOM
15	03.10.2025.	74-50773-001	Luer male 1/4	1	KOM
16	03.10.2025.	22-52715-005	O-Ring-silicone/min.	2	KOM

Napomena serviseru: -Na uređaju izvršen redoviti godišnji preventivni servis sukladno uputama proizvođača. - Zamjenjeni gore nabrojani rezervni dijelovi. -Svi testovi i kalibracije prošli bez problema. -Testni ciklus br.: 2438 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno. -Biološka kontrola: Negativna.

Predao	Ovjerio	Datum izvršenja
Besim Husić	Boris Slišković	03.10.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru