

Radni nalog br: 0329-25

Korisnik: DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Adresa: Ravnice 48, 10000 Zagreb
Datum prijave: 13.10.2025.

Datum: 05.11.2025.

Uređaj: PG8583 CD
Ser. br: 00/018419246 ESB: 621
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara: PMI SERVIS Odrađen preventivni godišnji servis sukladno uputama proizvođača

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	05.11.2025.	PT1	PUTNI TROŠAK	1	KOM
2	05.11.2025.	RS	RADNI SATI	6	KOM
3	05.11.2025.	000474	PVC CRIJEVO 3mm	1	KOM
4	05.11.2025.	000473	PVC CRIJEVO DOS 6mm	1	KOM
5	05.11.2025.	001315	SERVISNI KIT PG858x/9x/CD	1	KOM

Napomena serviseru:

Predao Mario Petravić	Ovjerio KSENIJA KUNA 099/8187143 	Datum izvršenja 05.11.2025.

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviseru