

Datum: 10.09.2026.

Korisnik: Klinički bolnički centar Split
Adresa: Spinčićeva 1, 21000 Split
Klinika/odjel: Centralna Sterilizacija
Datum prijave: 31.08.2026.

Uređaj: Sterrad 100NX AC
Ser. br: 1048180068 ESB: 076
Održava: Eurokontakt
Status: PMI

Opis kvara:

Redovni servis

Rbr	Datum	Šifra / kat. broj	Naziv artikla / usluge	Kol	JMJ
1	10.09.2026.	28-53786-001	Ventil za dodjelu hidrogena (ASP)	1	KOM
2	10.09.2026.	100910-01	UV Žarulja (ASP)	1	KOM
3	10.09.2026.	32-51413-0-801	Optički Filter, Mali (ASP)	2	KOM
4	10.09.2026.	32-03557-0-801	Optički Filter, Veliki (ASP)	1	KOM
5	10.09.2026.	25-54624-001	Filter uložak, Solberg (ASP)	1	KOM
6	10.09.2026.	109831-01	Ulje Vacumske pumpe L-1668FM (ASP)	3	KOM
7	10.09.2026.	161910-01	Adapter, Converter ASSY	1	KOM
8	10.09.2026.	25-00473-001	Hepa Filter (ASP)	1	KOM
9	10.09.2026.	25-50703-001	Filter zraka 0,2mm PTFE 25mm (ASP)	2	KOM
10	10.09.2026.	74-50773-001	Luer, Male 1/4-28 (ASP)	1	KOM
11	10.09.2026.	25-52474-001	Filter Zraka 100NX (ASP)	1	KOM
12	10.09.2026.	PT4	Putni trošak	4	KOM
13	10.09.2026.	RS3	Radni sati	12	KOM

Napomena serviser:

- Na uređaju izvršen redoviti polugodišnji preventivni servis.
- Svi testovi i kalibracije prošli bez greške.
- Popis zamjenjenih dijelova nalazi se u gornjem dijelu radnog naloga.
- Napon na UV žarulji 100 mV
- Napon na detektoru H2O2 3750 mV
- Testni ciklus STANDARD broj: 2318 prošao bez greške, te se može konstatirati da uređaj radi ispravno.
- Biološki TEST: NEGATIVAN

Predao Besim Husić	Ovjerio	Datum izvršenja 10.09.2026.
	 Boris Slišković	

Radni nalog je kreiran elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa serviser